

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	FL	H./kpl
X362	ESR3586	Asennuskumi, jäähdyttimelle		2	2			•	4.00
X575		Astinlaudat		1	2		Kiinnikkeet konnostettu	•	80.00
X572	QAB000314	Hammastanko		1	1			•	900.00
X269	(CUH000033)	Ikkunannostimen moottori		1	2			•	25.00
X293	TXV100020?	IRD, takakardaenin laipan mutteri		1	2			•	5.00
X294		IRD, takakardaenin lautaspyörän mutteri		1	2			•	5.00
X292	TAR100010	IRD, öljynlauhdutin		1	2			•	25.00
X552	TVB000090	Kardaaniakseli, etu		1	1		Uusi tarvikekumi etupäässä	•	290.00
X546	XBC001740	Lamppu, ajovaloumpio, O		1	1		Käyttämätön, pieni kuljetusvaurio 01-03, ei polttimoita	•	150.00
X583	XBC500990	Lamppu, ajovaloumpio, V		1	1		Käyttämätön, 04->, myös polttimot	•	240.00
X381	XFC100540	Lamppu, rekisterikilpi, täydellinen		1	2			•	8.00
X254	XBP100180	Lampunpohja		1	1			•	3.00
X382	DAG100330	Land Rover-merkki		1	2			•	12.00
X347	TVK100380	Perä, taka, täydellinen		1	3		Viallinen	•	150.00
X371	AFU4506	Pesulaitteen moottorin kumitiiviste		1	2			•	1.00
XA01	YWB101210L	Rele		3	2	M		•	15.00
Q002	AMR3773	Rele, ABS-pumppu		1	2	M		•	20.00
B043	DBP6533LNF	Sisustuksen osa, oven sisäkahvan kuppi, V		2	2	H	Ash Grey, RRC JA->	•	5.00
X384	CXB000270PMA CXB000280PMA	Tiiviste, takaoven kahvaan		1	2			•	5.00
X054	TDB103520	Vetoakseli, etu		1	3		Sisäpää rikki, ulkopää ehjä, sopii 1.8i ja 2.0TCie ->00	•	80.00
X516	LSP10027L	Öljypumpun Imuputki		1	2		1.8i	•	10.00

Kunto:
1 - uutta vastaava
2 - normaali käytetty
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.