

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	SI	SII/IIA	SIII	H./kpl
KU24		Akseli, etu, täydellinen		1	2		Ilmeisesti -> 53	•			320.00
KU23		Akseliputki, taka		1	2			•			60.00
	544541	Etukansi		2	2		2.25 B&D		•	•	10.00
X219		Etukansi		2	2		2.25 B&D		•	•	35.00
	338780	Haitarikumi, käsijarrukahvalle		1	1		Käyttämätön		•	•	3.00
X215	530890	Hihnapyörä (kampiakseli)		1	2		2.25 B&D		•	•	15.00
X171	530890	Hihnapyörä (vesipumppu ja tuulettaja)		2	2		2.25 B&D, 10 mm hihnalle, dia 133, offset 40, kiinnitys 4 x 7 dia 55, keskiöreikä 42		•	•	6.00
X200		Ikkuna, pikkishyitiin takakulma, O		1	2				•	•	12.00
		Imusarja		1	2		2.25 B		•	•	50.00
X235		Imusarja + adapteri Weber-kaasuttajalle		1	2-		2.25 B, vaatii liitospinnan tasoituksen		•	•	40.00
X182		Imusarja + kaasutin	Solex	1	2		2.25 B		•	•	80.00
X061	554175 278162	Imusarjan adapteri kaasuttajalle		1	2		2.25 B, eristelevy ja adapteri		•	•	20.00
		Istuintyyny		2	2	M		•			45.00
X222		Jakoketju, kiristin ja rattaat		1	2		2.25 B&D		•	•	60.00
X193		Jakoketjun kiristin, liukuva		1	1		2.25 B&D, käyttämätön		•	•	45.00
X391		Jakovaihteisto		2	3		Series, vajaa, väliakseli ja takalaippa puuttuu		•	•	40.00
		Jakovaihteisto		1	2				•	•	200.00
X396		Jakovaihteiston keppi		1	2				•	•	15.00
X398	533040	Jakovaihteiston pohjalevy		1	2		Myös tulppa		•	•	25.00
X401	236630	Jakovaihteiston takakardaanin laippa		1	2				•	•	25.00
X498	237710 / 237711 234901	Jarrukilpi, 11" Levitin		1	2		1954-58, oikea vai vasen?	•			50.00
X329		Jarrukilvet ja -rummut, etu		1	2		6-sylinteriseen		(•)	•	260.00
X028		Jarrupoljin, poljinlaatikko ja pääsyliminteri		1	2		Syliminteri todennäköisesti loppu		•		30.00
X258	569339	Jarrupääsyliminteri		1	3		Voi olla viallinen, tehostetuille jarruille			•	20.00
X430		Jarrusarja, etu: rummut, kilvet, sylinterit, putket, kengät		1	2		109"		•	•	90.00
		Kaasutin	Strömberg	2	2		V8			•	50.00
		Kaasutin	Solex	1	2		2.25 B		•	•	60.00
X404	FRC2858	Kaaveli, V8 - LT95		2	2					•	45.00
X260		Kaaveli, V8-LT95		1	3		Hiukan nihattu startin kohdalta			•	35.00
X157	527167	Kampiakseli, 3 runkolaakeria		1	3		2.25 B 1. alikoko		•	•	75.00
X229	247971	Kansi, lohkon polttoainepumpulle		1	2		2.25 B&D		•	•	2.00
X162	542600	Kansi, lohkon polttoainepumpulle		1	2		2.25 B&D		•	•	2.00
X230		Kansi, väli, huohotuksen putken alle + pumpun ajoitusmerkki		2	2		2.25 D		•	•	2.00
X056	STC1897	Kardaaniakseli, etu		1	3		Pituusliuku jo hieman väliä	•	•	•	70.00
X421	FRC4907	Kardaaniakseli, taka		1	2		88"		•	•	85.00
X573		Keinuvipuakseli + keinuvivut (8)		1	1		2.25 B SII/IIA, sopii myös SIII, uusi akseli ja kunnostetut keinut uusin puslin		•	(•)	180.00
		Kiertokanki ja mäntä		3	3		2.25 D, sisältää pultit ja männäntapin		•	•	70.00
X151b	531104	Kiinnityskorva, jakovaihteisto runkoon, O		2	2					•	10.00
X151a	272185	Kiinnityskorva, jakovaihteisto runkoon, V		3	2					•	10.00
	577898	Kiristin, ohjausvarsi ja raidetanko		4	2				•	•	0.50
KU03		Korin paneli, etulokasuoja, O		1	3		Sivu huono, päällä tarvikevilku	•			35.00
KU06		Korin paneli, etulokasuoja, O		1	4		Romu, lommoja	•			10.00
KU18		Korin paneli, etulokasuoja, O		1	2			•			60.00
KU04		Korin paneli, etulokasuoja, V		1	3		Yläpinta huono	•			35.00
KU07		Korin paneli, etulokasuoja, V		1	4		Romu, irtosaia voi käyttää	•			10.00
KU19		Korin paneli, etulokasuoja, V		1	2,5			•			20.00
KU08		Korin paneli, katto, pick-up		1	2			•			250.00
KU28		Korin paneli, konepelti		1	2			•			150.00
		Korin paneli, konepelti, varapyörän kiinnikkeellä		1	2	S			•	•	50.00
KU14		Korin paneli, lattialevy, O		1	2			•			20.00
KU09		Korin paneli, lava, 86"		1	2			•			150.00
KU20		Korin paneli, lava, 86"+ takapenkit + etupenkien selkänojat		1	2			•			200.00
		Korin paneli, lavan pohja, sivut ja takaosa		1	2		109" STW		•	•	150.00
	395014	Korin paneli, lokasuoja, etu, O		1	1	-	Käyttämätön		•	•	180.00
	330436	Korin paneli, lokasuojan etupelti, oikea		1	1	-	Käyttämätön		•		35.00
X514	330437	Korin paneli, lokasuojan etupelti, vasen		2	1	-	Käyttämätön		•		35.00
	347474	Korin paneli, lokasuojan sivupelti, etu, oikea		1	2	H				•	90.00

Kunto:
1 - uutta vastaava
2 - normaali käytetty
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	SI	SII/IIA	SIII	H./kpl
	330427	Korin paneli, lokasuojan sivupelti, etu, vasen		1	1	-	Käyttämätön		•	•	100.00
		Korin paneli, lokasuojan sivupelti, etu, vasen		1	3	S	Lommo etureunassa		•	•	25.00
KU05		Korin paneli, maski		1	4		Romu	•			5.00
KU26		Korin paneli, maski + jäädytyn		1	3			•			50.00
KU17		Korin paneli, rintapelti + tuulilasin kehys		1	2			•			200.00
KU15		Korin paneli, takaluukku		1	2,5			•			50.00
KU16		Korin paneli, tunnelipelti		2	2			•			25.00
X277		Korin varuste, takakaman turkkialumiinipala		2	1		88°		•	•	25.00
X148	578138	Kytkimen kápälä+tikku		1	2					•	25.00
F009	550732 ANR5311	Kytkimen pääsylinteri ja poljinkokoonpano	Girling	1	1		Pääsylinteri -> Defender XA 178602			•	50.00
X150	TKC2786	Kytkimen työsylinteri		1	2		Series + LT77			•	18.00
	TKC2786	Kytkimen työsylinteri		1	2		Series + LT77			•	18.00
X432	FTC814	Kytkinlevy		1	1		3.9 V8 (sopii myös 3.5 LT77)			•	50.00
X389		Käsijarru, rumpu + kilpi + sisuskalut		1	2		Kiristimen kiinnitysklipsit puuttuvat		•	•	50.00
X429		Käsijarru, rumpu + kilpi + sisuskalut + kardaanin laippa		1	2		LT95			•	55.00
		Käsijarru, täydellinen		1	2			•			150.00
		Käsijarru, täydellinen, paitsi säätöpalikka puuttuu		1	2		LT95			•	60.00
X047		Käsijarruvivusto, täydellinen		1	2			•	•	•	20.00
		Käyttövipu, jakovaihteistoon (keltainen nuppi)		1	2				•	•	10.00
		Käyttövipu, jakovaihteistoon (punainen nuppi)		1	2				•	•	10.00
X149		Käyttövipu, vaihteistoon		1	3		Korjattu hitsaamalla juuresta		•	•	15.00
X147		Käyttövipu, voimanulosottoon		1	2				•	•	10.00
X027	PRC7062	Lambda-anturi		1	2		V8, pieni kierre				40.00
X499		Lamppu, lasi, etuparkki	Sparto	2	2				•		5.00
X057		Lamppu, lasi, takajarru/parkki	L.E. Perei	1	2	P	Pieni malli		•	•	1.00
X500		Lamppu, lasi, vilkku	L.E. Perei	2	2				•		5.00
	RTC5012	Lamppu, pysäköinti, etu, täydellinen		1	2		Defender ->94		•	•	6.50
X205		Land Rover-merkki, "Four Wheel Drive" ja "Station Wagon", taakse Land Rover-merkin alle		1	2				•	•	15.00
		Lasi, tuulilasi, kehys ja lasit		1	2					•	70.00
		Lasi, tuulilasi, kehys ja lasit		1	3		Toinen lasi rikki			•	45.00
	ESR2125	Letkun vahvike, ilmaletkulle		1	2		2.25 D		•	•	2.00
X206		Lämpöparin kenno, Smiths, pyöreä		1	3				•		15.00
X212		Mittari, veden lämpötila ja öljynpaine, kapillaariputkella		1	3		Öljynpaineen kapillaariputki poikki	•	•		30.00
X503		Mittari, öljynpaine ja vedenlämpö (kapillaariputkella)		1	2			•			100.00
X203		Mittarinpohja ja latauksen merkkivalo		1	2					•	15.00
X336	2.6 B	Moottori		1	3		Ei täydellinen, mm. virranjakaja puuttuu. Kunnosta ei varmuutta.		•	•	200.00
X259	V8 3.5	Moottori, lohko, kampiakseli, kiertokanget ja männät		1	2					•	350.00
	2.25 D	Moottorin kansi		1	3		Yksi esikammio irti		•	•	70.00
X554		Moottorin kansi		1	2		2.25D, 2.5D, 2.5TD		•	•	150.00
		Moottorin kansi, venttiilit paikallaan		2	2		V8, -> 75			•	75.00
X069	2.25 B	Moottorin kansi, venttiilit paikallaan, 7.0:1 puristussuhde		1	2				•	•	70.00
X248	NRC2938 516133	Moottorin kiinnityskorvat		1	2		2.25 B & D		•	•	15.00
X068	2.25 B	Moottorin lohko ja nokka-akseli		1	2		Lohko sama myös dieselissä		•	•	120.00
X137	FRC8700	Mutteri, pyörännapa		7	1			•	•	•	3.00
X225	RTC418820	Mäntä 0.020"		4	2		2.25 B		•	•	15.00
X129		Mäntä, 9:35:1, std		4	3		Minimimitassa			(•)	15.00
X163	274711	Nokka-akseli		1	3		2.25 D		•	•	35.00
X164	274711	Nokka-akseli		1	2		2.25 D		•	•	65.00
X243	ETC6139	Nokka-akselin käyttörotas virranjakajalle		1	2		2.25 B		•	•	12.00
X228	502473	Nostimen ohjuri		8	2		Kaikki 4-sylinteriset dieselit + 2.25B + 2.5B	•	•	•	5.00
X214	502473 ERR607 ERR561	Nostimen ohjuri Nostin Rulla		5	2		Kaikki 4-sylinteriset dieselit + 2.25B + 2.5B	•	•	•	5.00
X446	ERC4949	Nostin		1	1		V8			•	5.00
X244	6395L	Ohjaintappi		2	2				•	•	2.00
KU01		Ovi, etu, O		1	3		Alaosa taipunut	•			35.00
KU11		Ovi, etu, O, alaosa		1	2			•			40.00
KU12		Ovi, etu, O, yläosa		1	2		Pleksi-ikkunat, omatekoinen yläsarana	•			30.00

Kunto:
1 - uutta vastaava
2 - normaali käytetty
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	SI	SII/IIA	SIII	H./kpl
KU02		Ovi, etu, V		1	2		Vaneerivuoraus sisällä	•			50.00
KU10		Ovi, etu, V, alaosa		1	3			•			30.00
KU13		Ovi, etu, V, yläosa		1	2,5		Omatekoinen yläsarana	•			20.00
		Ovi, takasivu, O, täydellinen		1	2		109" STW		•	•	100.00
		Ovi, takasivu, V, täydellinen		1	2		109" STW		•	•	100.00
X589	624196	Pakoputki, alkukäyrä		1	1		109" ja 88", 2.25D, lähtö pakosarjasta alaspäin			•	35.00
X590	264195	Pakoputki, keskiputki		1	1		88" SIIA 2.25B, 88" SIII 2.25 B&D		•	•	22.00
X347	237978	Pakosarja		1	2		2.0 B uudet, korjattu juottamalla	•			90.00
		Pakosarja, oikea			2		V8 vanhat			•	40.00
		Pakosarja, vasen		4	2		V8 vanhat			•	40.00
		Penkki, taka		1	2	M			•	•	45.00
X279		Pidin, kojetauluun, lisälaiteille		2	1	M	Tarralla kiinnitettävä pidin			•	5.00
X102	623097	Polttoainemittarin anturi		1	2		Bajonetikiinnitys			•	23.00
X221		Polttoainepumppu		1	3		2.25 B&D, akselin tukipalat ja kalvo puuttuvat		•	•	15.00
X226		Polttoainepumppu, sakkakupilla		1	2		2.25 B		•	•	40.00
		Polttoainepumppu, sähköinen, rikki		1	3		Series 1 2.0 B	•			15.00
	563190	Polttoainesuodatin		1	2		2.25D, 2.5 TD (elementti 90571711/RTC6079)		•	•	60.00
X233		Polvio, laturi		1	2		2.25 B&D		•	•	10.00
KU27		Puskuri, etu		1.5	3			•			10.00
X198		Pyyhkijän mekanismi (putket ja kulmavaihteet)		1	2					•	25.00
X104		Pyyhkijän moottori ja vaijeri		1	2					•	35.00
Z002		Pyöränmutteri - BSF		4	2		Teräsvanteelle, vaihtelevasti kolmea eri mallia: 24 mm kaksoiskartio, 24 mm ja 27 mm tavallinen	•	•		1.00
Z004	ANR2763MMM	Pyöränmutteri - M16x1.5		17	2		Aluvanteille, rst-kupilla			(•)	5.00
Z003	NRC7415	Pyöränmutteri - M16x1.5		12	2		Aluvanteille, sinkitty			(•)	1.50
Z001	NTC7396 RRD500010	Pyöränmutteri - M16x1.5		2	2		Teräsvanteelle			•	0.50
X339	STC3601	Pyöränmutterisarja, lukkomutterit + avain + kupit + kuppityökalu		1	1		Aluvanteille, 5 kpl, kuppityökalu vähän viallinen			(•)	85.00
X584		Raidetanko, ohjausvarsi ja apusimpukan kääntövarsi		1	2			•			70.00
X419		Ratti, pantakiinnitys akseliin		1	3				•		40.00
X151		Ruiskupumppu		1	3		2.25 D, CAV DPA		•	•	100.00
X160		Ruiskupumppu		1	2		2.25 D, CAV DPA		•	•	180.00
KU21		Runko, 86"		1	3		Joitakin muutoksia tehty	•			100.00
X207		Sarana, takaluukulle		1	2			•	•	•	15.00
X208		Sarana, takaluukulle		1	3		Korjattu hitsaamalla	•	•	•	7.00
KU22		Tankki		1	2			•			60.00
X245		Termostaatin hana, lämpörille		1	2		2.25 B & D		•		13.00
X227	530476 516059	Termostaatin kotelo		2	2		2.25 B & D, toisessa SII/IIA lämpärin lähtö		•	•	15.00
X241		Termostaatin kotelon kansi		1	3		2.25 B & D		•	•	3.00
X201		Tiiviste, pikkishyitin takakulman ikkunaan		1	2				•	•	12.00
X402	219709	Tuki, jakovaihteiston käyttövipu		1	2				•	•	10.00
X136		Tulpanjohtojen pidike, 4:lle johdolle		1	2		V8, myös peltinen varsi			•	3.00
I001		Tuuletusventtiilin avausmekanismi		1	2					•	15.00
	330621	Tuuletusventtiilin tiiviste		2	2				•	•	5.00
	602915	Tyhjennystulppa lohkon (hanalla)		1	2		2.25 B&D		•	•	4.00
X242	546798	Työntötanko		8	2		2.25 B		•	•	4.00
X395		Vaihdekeppi, jalka ja nuppi		1	1				•	•	40.00
X405		Vaihteisto + jakovaihteisto		1	2		Series 4v, ei voimanulosottoa, 25316791D, Series II/III hybridi kuivalla kytkimellä		(•)	•	325.00
X334		Vaihteisto+jakovaihteisto		1	2		Series I 4-vaihteinen + jakolaatikko 26134774 (80" Perusmalli, LHD, vienti, 1952)	•			200.00
X400	605933	Vaihteiston kotelo		1	2		SII Suffix E, mukana myös kansi		•		25.00
X399	533040 tai FRC7967	Vaihteiston kotelo		1	2		Luultavasti SIII, ei kannta			•	25.00
X262		Vaihteiston osa, jakovaihteiston väliakseli, LT95		1	2					•	35.00
X261		Vaihteiston osa, keskitasauspyörästö, LT95		1	2					•	200.00
X256	9960	Vaihteisto-osa, lukkorengas		1	2				•	•	8.00
X397	FRC5115 1645 9960	Vaihteisto-osa, pääakselin laakeripesä, laakeri ja lukkorengas		1	2				•	•	25.00
X494	575383	Valoviiksi		1	1					•	25.00
KU25		Vanne, teräs 5.5x16		4	2			•			15.00
X376		Vanne, teräs, 5.5x16	Land Rover	4	1	Va				•	65.00
	566851 566851	Vauhitypyörä ja hammaskehä		1	2		2.25 D		•	•	50.00

Kunto:
1 - uutta vastaava
2 - normaali käytetty
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	SI	SII/IIA	SIII	H./kpl
X451		Vauhtipyöränkotelo, Series 4-syl		1	2					•	40.00
X161		Venttiilikoppa		1	2	2.25 D			•	•	12.00
X237		Venttiilikoppa + huohotin		1	2	2.25 D			•	•	20.00
X246		Venttiilikoppa + huohotin		1	2	2.25 B			•	•	20.00
X135	ERR4628	Venttiilinjousi		3	2	V8				•	2.00
X213	530478	Vesipumppu		1	2	2.25 B & D				•	25.00
X238		Vesipumppu		1	2	2.25 B & D			•		25.00
X354		Vetoakseli, etu, O (lyhyt), ulompi + ristikko + sisempi		1	2	10 uraa, ei SIII 109", SIII 88" 80->			•	•	125.00
X190	276719	Vetoakseli, etu, sisempi, lyhyt (O)		1	2	10 uraa			•	•	45.00
X191	276720	Vetoakseli, etu, sisempi, pitkä (V)		1	2	10 uraa			•	•	45.00
X189	242520	Vetoakseli, etu, ulompi		1	2	10 uraa, ei SIII 109", SIII 88" 80->			•	•	45.00
L002	276720 RTC3670 608023	Vetoakseli, etu, ulompi + ristikko + sisempi, V		1	2	24/10 uraa, SIII 109", SIII 88" 80->				•	145.00
X355		Vetoakseli, etu, V (pitkä), ulompi + ristikko + sisempi		1	2	10/10 uraa, ei SIII 109", SIII 88" 80->			•	•	135.00
X100		Vetoakseli, taka, lyhyt		1	2	24/24 uraa, Salisbury				•	60.00
X131	STC8368 ETC6484	Virranjakajan kansi ja tulpanjohdot		1	2	V8				•	35.00
X502		Virranjakajan runko		2	2	V8 kärjellinen				•	35.00
	ETC5276	Öljynsuodatin täydellinen		1	2	2.25 B&D, uudempi (lyhyt) malli (suodatin RTC3184)			•	•	20.00
X231		Öljynsuodattimen jalka		1	2	2.25 B&D			•	•	8.00
X232		Öljynsuodattimen jalka + banjoliitin + painekytin ja -anturi		1	2	2.25 B&D			•	•	16.00
X216		Öljyntäyttöputki ja korkki		1	2	2.25 B&D, korkin tiiviste puuttuu				•	15.00
X224		Öljypumpun imusihti		3	2	2.25 B&D			•	•	12.00
X234		Öljyputki, paineöljy kanteen		1	2	2.25 B&D			•	•	8.00