

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
X469	SSW100060	ABS-anturi, taka, oikea	Wabco	1	2			•	120.00
A055	FTC1379	ABS-rengas		1	2		ABS-jarruille, taakse	•	70.00
X428	NTC3858 tai ESR1262	Adapteri		11	2		Öljynlauhduttimen letkuihin 3.9V8, 200Tdi, 300Tdi, VM, jne.	•	4.00
X324		Akseli, taka, kempopilukolla		1	2		Rover 3.54:1, sisältää 4-linkin tukivarret, korvakkeet ja puslat	•	350.00
		Akseli, taka, rumpujarrut, täydellinen		1	2		Toinen napa purettuna, mutta tallessa, 3.54:1 välitys	•	280.00
K012		Akseliputki, etu		1	1		Puslalle NTC7307, ei kall.vakaajan korvakkeita, puhallettu ja maalattu	•	100.00
X408		Akseliputki, taka, rumpujarruille		1	2		Päädylle hitsattu suoja, maalattu	•	80.00
	ERR535	Alipainepumppu		1	2		2.5 D & TD, 200Tdi	•	160.00
B087	NTC7394	Asennuskumi, kallistuksenvakaaja, taka		2	2			•	3.00
N002	PRC7081	ECU, 3.9 EFI		1	2			•	275.00
X504	PRC7081	ECU, 3.9 EFI		1	1		Käyttämätön	•	550.00
X305		Etukansi + vesipumppu		1	2		V8	•	80.00
X453	ERR4664	Etukansi + öljypumppu		1	2		300Tdi, käyttämätön	•	185.00
X431	BTR1698	Haitarikumi vaihde- ja jakovaihteiston vivulle		1	1	M	Td5	•	30.00
X342	MTC9361	Haitarikumi vaihde- ja jakovaihteiston vivulle		1	2	M	4-sylinteriset LT77 vanhat	•	20.00
X006	(ERR6591)	Hihnan kiristimen tukirulla, pultti ja pölysuoja		1	1		Td5	•	18.00
XA03	ERR4868	Hihnapyörä		1	2		Serpentiinihina PAS/ACE	•	20.00
X311		Hihnapyörä (kampiakseli)		1	1		V8	•	15.00
X423	ETC6408	Hihnapyörä (tehostajan pumppu+laturi)		1	2		V8 EFI	•	35.00
	ERR2798	Hihnapyörä, moniurahiha, ilmastoinnin tukirulla		1	2		300Tdi	•	5.00
X177		Ikkuna + ikkunankehys, takasivu, umpi-ikkunoin		2	2		Defender 90	•	30.00
X200		Ikkuna, pikkishytin takakulma, O		1	2			•	12.00
		Ikkuna, takaoveen, lämmitettävä		1	2			•	50.00
F002	MWC4715	Ikkuna, takaoven vieressä		1	2			•	12.00
F001	MWC4715 ALR8337	Ikkuna, takaoven vieressä Tiiviste		1	2			•	18.00
	MUC2418	Ilmakanava lokasuojaan, oikea, ei ritilää (lämpöpäri)		1	2			•	25.00
	MWC1826 MWC1827	Ilmakanava lokasuojaan, vasen, ei ritilää (moottori)		1	2			•	25.00
		Ilmamäärämittari "hotwire"		1	1		3.9 EFI, käyttämätön	•	460.00
P008	(ESR4238)	Ilmansuodatin, pestävä		1	2			(•)	25.00
	NTC2589	Ilmansuodattimen kotelo		1	1		3.5/3.9 EFI, käyttämätön	•	150.00
F006		Imusarja		1	2		2.5 D	•	40.00
	ANR6467D	Iskunvaimentaja, etu	Land Rover	2	1	M		•	25.00
	RTC4635	Iskunvaimentaja, etu	Woodhead	2	1	M	Defender 90	•	30.00
	RTC4636	Iskunvaimentaja, taka	Boge	2	2	H	Defender 90	•	10.00
X377		Iskunvaimentaja, taka	Land Rover	2	2		Defender 110 uudet	•	30.00
X319	NRC6372	Iskunvaimentajan torni		2	1	H	Etuiskunvaimentajan yläpään asentamiseen, lyhennetty 40 mm	•	50.00
X574	NRC6372	Iskunvaimentajan torni		4	1	M	Kunnostettu	•	25.00
	LT230	Jakovaihteisto	Leyland Transmissions	1	2		1.22:1	•	350.00
X505	FTC4866	Jakovaihteiston ensiörrataan takalaakerin pidin		1	2		LT230	•	25.00
X534	FRC5442	Jakovaihteiston etukardanin laippa		1	1		LT230	•	25.00
	NRC4401	Jarruletku, etu, millinen		4	2	H	M10x1 urospäät, pituus 400	•	5.00
K014	FRC6403	Jarrulevyn suojakilpi, etu, V		1	2		-> KA	•	15.00
X576		Jarrulevyn suojakilpi, taka, pari		1	2		Kunnostettu, levyjarruille, molemmille puolille	•	30.00
	NRC4409/11 NTC8098/99	Jarruputki, etujarrusatala, vasen		2	2		M10x1 kierteet	•	3.00
	PRC3095	Johtosarja, mittaristo		1	2		-> LA939975	•	20.00
	PRC5738	Johtosarja, pesulaite		1	2		-> LA939975	•	8.00
	PRC6311	Johtosarja, pää, myös sulakerasia		1	2		-> FA404682	•	100.00
X315	NRC4306	Jousi, kierre		2	1		RRC uudet V8 etu LH DS1 V8 etu LH	(•)	35.00
K004	NRC6904 NRC6389	Jousi, kierre		2	1		Def 110 taka std	•	35.00
X360	NRC9448	Jousi, kierre		1	2		Def 110 HD etu V	•	30.00
X359	NRC9449	Jousi, kierre		1	2		Def 110 HD etu O	•	30.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
X361	RKB101111	Jousi, kierre		1	2		Def 110 taka uudet	•	35.00
X378	RKB101111	Jousi, kierre	Land Rover	2	2		Defender 110 uudet taka	•	50.00
X578	NTR8045	Jousi, kierre (2 kelt)		1	1		Def 110 vakio etu O	•	45.00
X577	NTR8044	Jousi, kierre (2 valk)		1	1		Def 110 vakio etu V	•	45.00
	NRC9448	Jousi, kierre (sin-pun)		1	2		Defender 90, taka V	•	25.00
X366	NRC9446	Jousi, kierre (sin-vihr)		1	2		Defender 90, etu V	•	25.00
X3xx	NRC9449	Jousi, kierre (valk-kelt)		1	2		Defender 90, taka O	•	25.00
	NRC2119	Jousi, kierre (vihr)		1	1		RRC vanhat vakio taka, Discovery Tdi etu, käyttämätön	(•)	35.00
K005	NRC4317	Jousilautanen+jousenpidinlatta		2	1		Def 110 taka	•	10.00
X414	PYP10008L	Jäähdyttimen ylävesiletkun ilmausruuvi		1	1		Td5	•	2.00
		Kaasupoljin		1	2			•	20.00
		Kaasutin	Strömberg	2	2		V8	•	50.00
X134	ERC7744	Kaasuttajien vivuston yhdistysohjaus		1	2		V8 kaasutin	•	10.00
X523		Kaaveli, 200Tdi - LT77		1	2			•	45.00
X403	FTC5213	Kaaveli, Td5 - R380		2	2			•	130.00
X404	FRC2858	Kaaveli, V8 - LT95		2	2			•	45.00
X260		Kaaveli, V8-LT95		1	3		Hiukan nirhattu startin kohdalta	•	35.00
	YGA451L	Kahva, oveen, sisäpuolelle		2	2	M		•	4.00
X188	MXC7652	Kahva, oveen, ulkopuolelle, etu, oikea		1	3	M	Toinen kiinnitysruuvi katkennut	•	15.00
X553	ERR1181	Kampiakseli		1	2		2.5B, 2.5D, 2.5TD, 200Tdi Etupää kunnostettu	•	325.00
X304		Kampiakseli		2	2		V8	•	90.00
X555	ERR605	Kampiakselin nokkapultti		1	2		2.5B, 2.5D, 2.5TD, 200Tdi	•	22.00
X307		Kansi, moottorin		4	2		V8 vanhat	•	50.00
	PRC3430	Katkaisija, ajovalot		1	2		Defender -> 97	•	45.00
X525	ETC6143	Katkaisija, alipaine		1	2		3.5/3.9 EFI polttoaineensyötön katkaisu	(•)	50.00
		Katkaisija, mittari/sisävalo		2	2		4 napaa (1-2, 4-5)	•	15.00
	PRC3432	Katkaisija, takasumuvalo		1	2			•	30.00
	PRC3432	Katkaisija, takasumuvalo		1	2			•	30.00
X542	(ERR7231 MUI000040)	Keinuvipu		4	2		Td5	•	40.00
X309		Keinuvipuakseli		1	2		V8	•	10.00
X543	(ERR7231 MUI000040)	Keinuvivun lukkorengas		10	2		Td5	•	1.00
AA08	ERR4883 ERR560	Keinuvivun säätöpultti ja lukkomutteri		1	2		300Tdi	•	2.00
X487	FRC7926	Keskitasauspyörästö, LT230		1	1		Kunnostettu, myös uudet akselit	•	430.00
X487B	FRC7926	Keskitasauspyörästö, LT230		1	1		Kunnostettu	•	390.00
X333	ERR4708	Kiristin, moniurahihna		1	1		300Tdi, kunnostettu	•	90.00
	577898	Kiristin, ohjausvarsi ja raidetanko		4	2			•	0.50
	MUC4208	Konepellin aukipitolinkku		1	1			•	10.00
	MUC6457	Konepellin linkku		1	1			•	12.00
	MUC2594	Korin osa, tuulilasin kehys		1	1	H		•	110.00
X537	KRB100821	Korin osa, äänieristyspaneeli jakolaatikon alle		1	2		Td5	•	90.00
X538	KRB100810	Korin osa, äänieristyspaneeli moottorin alle		1	2		Td5	•	100.00
		Korin paneeli, lokasuojan sivupelti, etu, vasen		1	3	P	Lommo etureunassa	•	25.00
	RTC6283	Korin paneeli, taka/alaosa, O		1	2		Defender 90 -> LA939975	•	80.00
	RTC6284	Korin paneeli, taka/alaosa, V		1	3		Defender 90 -> LA939975	•	80.00
F002		Korin paneeli, taka/sivu, O		1	2			•	280.00
	MTC2252	Korin paneeli, vaihteiston tunnelipelti, etuosa		1	2		Ei Tdi/Td5	•	25.00
	MWC6144	Korin poikkilaipio		1	2		Defender 90	•	75.00
	MUC8717	Korin vahvike, takakulma, V		1	3			•	5.00
	NTC9416	Kumi, moottori runkoon		2	2		300Tdi	•	25.00
X569	PYA10011L	Kumiholkki		2	2		Td5 äänieristyskotelot	•	2.00
	NRC7139 RTC4425	Kytkimen letku		1	1		Diesel	•	6.00
F009	550732 ANR5311	Kytkimen pääsylinteri ja poljinkokoonpano	Girling	1	1		Pääsylinteri -> Defender XA 178602	•	50.00
X559	FTC5202	Kytkimen työsylinteri		1	2		Def Td5 ja 300Tdi (osa)	•	20.00
X150	TKC2786	Kytkimen työsylinteri		1	2		Series + LT77	•	18.00
	TKC2786	Kytkimen työsylinteri		1	2		Series + LT77	•	18.00
X432	FTC814	Kytkinlevy		1	1		3.9 V8 (sopii myös 3.5 LT77)	•	50.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
X429		Käsijarru, rumpu + kilpi + sisuskalut + kardaanin laippa		1	2		LT95	•	55.00
		Käsijarru, täydellinen, paitsi säätöpalikka puuttuu		1	2		LT95	•	60.00
X297	STC1210	Lamppu, ajovaloumpio	Wipac	1	2		RRC & Defender KA->	•	12.50
	STC643	Lamppu, ajovaloumpion kehys		1	2			•	8.00
	RTC5012	Lamppu, pysäköinti, etu, täydellinen		1	2		Defender ->94	•	6.50
	AEU1652 XFC100550	Lamppu, rekisterikilpi, täydellinen		1	2			•	8.50
	(RTC5013)	Lamppu, vilkku, etu, vain pohja		1	3		Defender ->94	•	2.00
X472	PRC9916	Lamppu, vilkku, sivu, ei pohjaa	L.E. Perei	2	1			•	4.00
	589143	Lamppu, vilkku, sivu, täydellinen	Lucas	1	1			•	8.00
X282	PRC9916	Lamppu, vilkku, sivu, täydellinen (johdot katkaistu)	L.E. Perei	2	2			•	5.00
X254	XBP100180	Lampunpohja		1	1			•	3.00
X196	DAS100150	Land Rover-merkki, maskiin		1	1			•	20.00
		Laturi	Lucas	1	1			•	70.00
X313		Laturi + polvio		1	1		V8	•	25.00
X181	RTC5681	Laturi 65A	Magneti Marelli	1	2		200Tdi, VM	•	50.00
X568	RTC5681E	Laturi 65A	Magneti Marelli	1	2		Kunnostettu, 200Tdi, VM	•	130.00
X158		Laturi 65A		1	3		V8 EFI, laakerit huonot, lataa	•	25.00
X571	ETC5576	Laturin polvio		1	2		V8 EFI	•	120.00
X172	ESR636	Letku, alavesi		1	2		200Tdi Def	•	12.00
	NRC7874	Letku, jarru, etu		2	2		-> HA701009	•	7.00
	NRC9455 NRC9456	Letku, jarru, taka		2	2		-> LA930455	•	7.00
	395141	Lukko, ovi		1	2		1 avain	•	5.00
P009	LWQ100270	Lämpösuoja turbolle		1	2.5		Td5, yksi halkeama	•	40.00
	MTC3862	Maski		1	2	H		•	65.00
X195	ALR8765LQV DAS100150	Maski Land Rover-logo		0	1	H		•	60.00
	MWC2926	Maskipelti (jäähdyttäjän ympärille)		1	2	H		•	40.00
F004		Mittaristonkehys		1	2	M		•	20.00
X259	V8 3.5	Moottori, lohko, kampiakseli, kiertokanget ja männät		1	2			•	350.00
X554		Moottorin kansi		1	2		2.25D, 2.5D, 2.5TD	•	150.00
		Moottorin kansi, venttiilit paikallaan		2	2		V8, -> 75	•	75.00
X137	FRC8700	Mutteri, pyörännapa		7	1			•	3.00
X169	RTC5993	Mäntä		4	1		2.5 D & TD	•	75.00
X522	RTC2295S 602082	Mäntä + kiertokanki		7	2		3.5 V8 9.35:1	•	45.00
X129		Mäntä, 9:35:1, std		4	3		Minimitassa	•	15.00
	FRC8227	Navan osa, välirengas kumihuulella		1	2		Ei-ABS, rasvavoideltu napa	•	20.00
X310	ETC6850L	Nokka-akseli		1	2		3.5V8	•	60.00
X228	502473	Nostimen ohjuri		8	2		Kaikki 4-sylinteriset dieselit + 2.25B + 2.5B	•	5.00
X214	502473 ERR607 ERR561	Nostimen ohjuri Nostin Rulla		5	2		Kaikki 4-sylinteriset dieselit + 2.25B + 2.5B	•	5.00
X446	ERC4949	Nostin		1	1		V8	•	5.00
K009	FRC4320 FRC4319	Nysääkseli Pronssiholkki		2	2		Etu	•	65.00
X501	FTC3154 FTC56	Nysääkseli Pronssiholkki		2	3		Etu, Def 93->, DS1 92->, RRC 92->	•	25.00
X551	FTC3154 FTC56	Nysääkseli Pronssiholkki + neulalaakeri		1	2		Etu, Def 93->, DS1 92->, RRC 92->	•	60.00
	NRC7704	Ohjausakselin ristiniivel		1	2			•	15.00
	NRC7704	Ohjausakselin ristiniivel, alempi	Land Rover	2	2			•	20.00
	NRC7635	Ohjausakselin ristiniivel, ylempi	Land Rover	2	2		-> MA906579	•	30.00
	594946	Ohjaustehostimen tuki		1	2			•	50.00
M022	FRC7065	Olkatapin runko (etukuula)		1	1		Ei-ABS-akselille	•	110.00
M023	FRC7065	Olkatapin runko (etukuula)		1	2		Ei-ABS-akselille	•	70.00
K008	ALR2318	Oven rajoittimen lukitusjousi, O		1	2			•	4.00
X298		Ovi, taka, oikea		1	3	P	Hiukan lommoja, runko suora	•	150.00
K007	NRC6515/7871	Paineenrajoitusventtiili		1	2		110 rumpujarrulliset	•	95.00
X170	ETC7058	Pakoputken lähtö turboon		1	2		2.5 TD	•	30.00
	NTC4426	Pakoputki, alkukäyrä		1	1		2.5 D & TD	•	20.00
	NTC4221	Pakoputki, etuputki		1	1		2.5 D & TD	•	20.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
F005	ETC3551	Pakosarja		1	2		2.5 D	•	50.00
		Pakosarja, oikea			2		V8 vanhat	•	40.00
		Pakosarja, vasen		4	2		V8 vanhat	•	40.00
	AEU2761	Pallonivel, sektorivarsi, tehostamaton ohjaus		1	1		Käyttämätön	•	12.00
	RBG000010	Pallonivel, sektorivarsi, tehostettu ohjaus		1	2			•	5.00
	372336	Peilin kiinnityslevy, sisäpeilille		1	2			•	1.00
	MTC5083	Peilin varsi		1	1			•	10.00
X467		Perä 3.54:1, täydellinen		2	2		10-uraiset vetarit, RRC vanhat	•	220.00
X154		Perä, 3.54:1, ei tappia eikä pikkurattaita		1	2		Kehä voi olla kulunut	•	65.00
K010		Perä, 3.54:1, täydellinen		1	1		10-uraiset vetarit, runko puhallettu ja maalattu	•	250.00
X287		Perä, 3.54:1, täydellinen		1	1		10-uraiset vetarit, kunnostettu, uudet laakerit ja tiivisteet	•	460.00
X411		Perä, 3.54:1, täydellinen		1	2		24-uraiset vetarit, pinionin laakerit rikki	•	200.00
X467		Perä, 3.54:1, täydellinen		1	2		10-uraiset vetarit	•	200.00
X462		Perä, runko		1	2		Short-nose	•	120.00
X468		Perä, runko		0	2		RRC uusi	•	60.00
X410	FTC4210	Perän osa, poskilaakerin säätömutteri		2	1		24-uraiset vetarille, ei Salisbury	•	8.00
X463		Perän osia		1	2		Short-nose: laippa, välirengas, pultti	•	30.00
X371	AFU4506	Pesulaitteen moottorin kumitiiviste		1	2			•	1.00
	ADU6409L	Pesulaitteen pumppu lampunpesurille		1	2			•	20.00
	ADU6409L	Pesulaitteen pumppu lampunpesurille		1	2			•	20.00
X385	ADU3905	Pesulaitteen pumppu tuuli- ja takalasilille		1	2			•	10.00
	AMR3026 PRC5738	Pesulaitteen suutin, taka, kaksi suutinta		1	2			•	7.00
F016	PRC5744	Pesulaitteen säiliö kahdelle pumpulle		1	2		Myös kiinnitystuki	•	8.00
X279		Pidin, kojetauluun, lisälaiteille		2	1	M	Tarralla kiinnitettävä pidin	•	5.00
K017	PRC7020	Polttoainepumppu		1	1		2.5 B, V8 carb, liitin muutettu	•	60.00
	ETC6903 ERR244	Polttoaineputki, nostopumpulta suodattimelle		1	2		2.5 TD	•	4.00
	ETC6901	Polttoaineputki, suodattimelta ruiskupumpulle		1	2		2.5 TD	•	5.00
	NTC4600	Polttoaineputki, tankilta nostopumpulle		1	2		Defender 90 Diesel	•	6.00
	ETC6902	Polttoaineputki, ylivuoto ruiskupumpulta suodattimelle		1	2		2.5 TD	•	5.00
	563190	Polttoainesuodatin		1	2		2.25D, 2.5 TD (elementti 90571711/RTC6079)	•	60.00
D026	NTC1518	Polttoainesuodatin, runko + putket		1	2		200Tdi	(•)	30.00
P047	(WJN101900) (WJN101940)	Polttoainesuodattimen runko		1	2		Td5	•	
	502951	Polttoainetankin kyltti "Diesel"		1	2			•	3.00
A001	STC3624	Potentiometri, ruiskupumpulle		1	2		300Tdi, ei ajonestoa	•	50.00
	ETC8193	Prikka, venttiilijousen alle		5	2		200Tdi & 300Tdi	•	1.00
X152		Puskuri, etu		1	3	M	Hiukan taittunut	•	40.00
X363	DPT100070	Puskurinpää, etu		2	2	M	Uudet	•	30.00
X132	612505	Putki, kaasuttajien polttoaineen syöttö		1	2		V8 kaasutin	•	8.00
X133	613514	Putki, kaasuttajien väliin, ryypylle		1	2		V8 kaasutin	•	8.00
X198		Pyyhkijän mekanismi (putket ja kulmavaihteet)		1	2			•	25.00
X104		Pyyhkijän moottori ja vaijeri		1	2			•	35.00
F003	AMR1054	Pyyhkijän moottori, takalasin pyyhin		2	2		-> MA	•	25.00
F011	PRC4277	Pyyhkijän varsi		2	2			•	10.00
K013		Pyörän napa ja jarrulevy, etu, umpi		2	2		Ei-ABS	•	85.00
Z004	ANR2763MMM	Pyöränmutteri - M16x1.5		17	2		Aluvanteille, rst-kupilla	•	5.00
Z003	NRC7415	Pyöränmutteri - M16x1.5		12	2		Aluvanteille, sinkitty	•	1.50
Z001	NTC7396 RRD500010	Pyöränmutteri - M16x1.5		2	2		Teräsvanteelle	•	0.50
	RRJ100120	Pyöränmutterin peitekuppi, lukkomutterille		5	1		Aluvanteille	•	3.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
X339	STC3601	Pyöränmutterisarja, lukkomutterit + avain + kupit + kuppityökalu		1	1		Aluvanteille, 5 kpl, kuppityökalu vähän viallinen	•	85.00
A054	FTC942+FTC1381	Pyörännapa + jarrulevy, taka		1	2		ABS	•	75.00
X557	MWC5572 BTR1191 BTR7071	Raitisilmasuutin		4	2			•	15.00
	575707	Rajoitinkumi akselille		4	2			•	5.00
Q002	AMR3773	Rele, ABS-pumppu		1	2	M		•	20.00
X299		Rengas 7.50R16 Vanne RRC	Continental	1	2		12PR, vararenkaaksi (7.50R16, 235/85R16 tai 265/75R16)	•	70.00
X471	GAL217	Ritilä, koneen ilmanotto (O)		1	2		Ruostumaton teräs	•	25.00
	MTC6109	Ritilä, tuulilasipuhallus		2	2	M		•	5.00
		Ruiskupumppu		1	2		2.5 D & TD, CAV DPS, kaksi takaiskua puuttuu	•	160.00
X412		Ruiskusuutin		4	1		200Tdi	•	125.00
K003	Def 110	Runko	Land Rover	1	1		Hiekkapuhallettu ja maalattu	•	750.00
	MXC8282	Sarana, oven, alempi, O		1	2			•	7.50
	MXC8283	Sarana, oven, alempi, V (myös takaoven alempi & ylempi)		3	2			•	7.50
	MXC8284	Sarana, oven, ylempi, O		1	2			•	7.50
	MXC8285	Sarana, oven, ylempi, V		1	2			•	7.50
	MXC7847	Sarana, tuulilasi, V		1	2			•	10.00
	NRC8515	Sektorivarsi		1	2		Manuaalisimpukkaan	•	60.00
X091	EYC000300	Sisustuksen kiinnitysnaista		1	1	Va	Defender 02-> takaovi	•	1.00
	DBP6532PMA	Sisustuksen osa, oven sisäkahvan kuppi, O		1	2	H		•	5.00
	DBP6533PMA	Sisustuksen osa, oven sisäkahvan kuppi, V		1	3	M		•	5.00
F015	MWC2314	Sisustuksen paneli, A-pilari, vasen		1	3	M	Taittunut	•	3.00
	MTC6080	Sisustuksen paneli, kojetaulun vasen alaosa		1	2	M		•	15.00
	ALR2262	Sisälokasuojat (wheelarch), etu, V		1	2			•	40.00
	MRC9520	Sisälokasuojan kansi (iskunvaimentajalle)		2	2	M		•	8.00
X016	RTC5049	Startin solenoidi		1	2		V8 kaasari, 2.5 B, 2.25 B	•	20.00
F010	MTC7878	Suoja takalampulle, sisälle, oikea		1	2	H		•	20.00
	MTC7879	Suoja takalampulle, sisälle, vasen		1	2	H		•	20.00
	MXC4738PUB	Suoja, oven lukitusnappi		3	3	M		•	1.00
	MTC3705LDQ	Suoja, pyyhkijän mekanismi		1	2	H		•	10.00
	BTR6620PMA	Suoja, rengas, ikkunan veivin alle		1	2	H		•	2.00
	EAM9417PUB	Suoja, rengas, ikkunan veivin alle		1	2	M		•	2.00
	MTC6040	Suoja, tuulilasin puhalluskanaviin		2	2	M		•	5.00
	NRC3923 ANR1799	Taka-akselin pallonivelen pesä ja pallonivel		1	2			•	45.00
X564	MWC1497 MWC2533 MWC3139 MUC1999	Takapenkin kiinnityspolvi, V Lukko, V Levy, V Vastamutteri		1	2	M	-> VA	•	30.00
X330		Tankki		1	2		110 vanhat, etukiinnitys 2 pultilla, takakiinnitys 3 pultilla	•	100.00
X343		Tasauspyörästö	Land Rover		2		Rover-perä, 10-uraiset vetarit	•	90.00
X406		Tasauspyörästö	Land Rover		2		Iso Rover-perä, 24-uraiset vetarit, 4-pinion	•	250.00
X465		Tasauspyörästö, kemppiaihio		1	3		24-uraiset vetarit	•	40.00
X461		Tasauspyörästö, täydellinen		1	2		10-uraiset vetarit, RRC vanhat, laakerit vaihtamalla myös uusiin	•	70.00
X393	RTC4486 STC851	Tasauspyörästön pikkurattaat ja akseli		1	2		Rover-perä, 10-uraiset vetarit, akselin kiinnitys lukkorenkaalla	•	85.00
X357	599945	Tasauspyörästön pikkurattaiden akseli	Land Rover	1	2		2-pinion Rover-perään, päissä lukkorenkaat	•	8.00
	MRC7283	Tavarahylly kojetauluun		1	2			•	15.00
X374	FHS500290PUY	Tavaralokero / kupinpidin	Land Rover	2	1		Avoin, keskipenkin paikalle	•	85.00
F007		Termostaatin kotelon kansi		1	2		2.5 D & TD	•	5.00
	MWC4771 302178	Tiiviste, katon yläsivuikkuna Lukitusliuska		1	2			•	10.00
	MWC1080	Tiiviste, oven, O		1	2			•	15.00
	MWC1081	Tiiviste, oven, V		1	2			•	15.00
	MWC1080	Tiiviste, ovi, etu, O		1	2		-> LA935726	•	30.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
	MWC1081	Tiiviste, ovi, etu, V		1	2		-> LA935726	•	30.00
	MTC4111 ALR4929	Tiiviste, ovi, taka		1	2			•	20.00
X201		Tiiviste, pikkishytin takakulman ikkunaan		1	2			•	12.00
F014	CJE100770 MWC2567	Tiiviste, tulipeltiin konepeltiä vasten		1	2			•	4.00
	STC617	Tiivistesarja, oven ulkokahvan alle		1	2	M		•	2.00
K015	DZA5097L MUC1582	Tuhkakuppi Pidin		1	2		Kojetauluun	•	12.00
	MTC6686	Tuki, katon sisävuoraus		1	3			•	10.00
	MUC4806	Tuki, konepellin lukitus, jäädyttäjän päälle, täydellinen		1	1			•	25.00
		Tuki, mittariston alle		1	2			•	4.00
	ANR2868	Tuki, moottori runkoon, oikea		1	2		300Tdi	•	20.00
	NTC9415	Tuki, moottori runkoon, vasen		1	2		300Tdi	•	20.00
F013	MWC1736	Tuki, oven lukolle, O		1	2			•	4.00
F012	MWC1737	Tuki, oven lukolle, V		1	2			•	4.00
	MUC6658	Tuki, vinotuki konepellin lukitukselle, jäädyttäjän eteen, O		1	1			•	5.00
	MUC6659	Tuki, vinotuki konepellin lukitukselle, jäädyttäjän eteen, V		1	1			•	5.00
M018	NRC9729 RBI100000	Tukivarsi, etu, Panhard		1	1		Uusi malli, ei Defender 2A626646-> Uudet puslat	•	85.00
X567	RBI100031	Tukivarsi, etu, Panhard		1	3		Uusin malli, Defender 2A626646-> Hiukan taipunut	•	45.00
X341		Tukivarsi, etu, Panhard		1	2		Vanha malli	•	50.00
K011	NTC2705	Tukivarsi, etu, pitkittäis		2	1		Akselissa pusla NTC7307, rungossa NRC4215, puhallettu ja maalattu, sisältää myös prikät ja mutterit	•	120.00
X379	NTC8328	Tukivarsi, taka, ala		2	1		Uudempi malli, hyvät puslat mukana	•	75.00
B095		Tukivarsi, taka, ylä, O & V, kuulan pesä ja pallonivel		1	2		Ei Bogen kuppia	•	110.00
	NTC2706	Tukivarsi, taka, ylä, oikea		1	2			•	50.00
	NTC2707	Tukivarsi, taka, ylä, vasen		1	2			•	50.00
X136		Tulpanjohtojen pidike, 4:lle johdolle		1	2		V8, myös peltinen varsi	•	3.00
	LDI100030	Tulppa, nokka-akselin käyttöpyörä		1	2		Td5	•	5.00
X115	ERR4802	Turboahdin+pakosarja		1	2		300Tdi	•	590.00
P003	(PMF100460)	Turboahdinten hukkaportin kello		1	2		Td5	•	80.00
P004	(PMF100460)	Turboahdinten pakopesä ja hukkaportti		1	2		Td5	•	140.00
X424	ERR2789	Tuuletin, 11 siipeä, 433 mm	Eaton	1	2		300Tdi, 2.5DSE	•	35.00
		Tuulettajan tunneli		1	2		2.5 D	•	25.00
	ALR1618	Tuuletusventtiili, oikea		1	2	H	Defender ->96	•	25.00
	ALR1619	Tuuletusventtiili, vasen		1	2	H	Defender ->96	•	25.00
	AIR710080	Tuuletusventtiilin avausmekanismi, O		1	2			•	15.00
	AIR710090	Tuuletusventtiilin avausmekanismi, V		1	2			•	15.00
	330621	Tuuletusventtiilin tiiviste		2	2			•	5.00
K016	LT77	Vaihteisto	Leyland Transmissions	1	1		2.5D & TD, 200Tdi, hyvä	•	900.00
X444	R380	Vaihteisto	Land Rover	1	2		Ajettu noin 140' km	•	1800.00
X527	R380	Vaihteisto	Land Rover	1	3		Ääntää hiukan	•	450.00
X262		Vaihteiston osa, jakovaihteiston väliakseli, LT95		1	2			•	35.00
X261		Vaihteiston osa, keskitasauspyörästä, LT95		1	2			•	200.00
X271	FTC5089	Vaihteiston ratas, jakovaihteiston ensiöratas		1	1		LT77	•	90.00
	NTC3363	Vaijeri, kaasupoljin	Bearmach	1	1		2.5 TD	•	15.00
	MXC7354	Vaijeri, konepellin avausmekanismi, täydellinen		1	2			•	12.00
	NRC5089	Vaijeri, käsijarru		1	2			•	12.00
X376		Vanne, teräs, 5.5x16	Land Rover	4	1	Va		•	65.00
X528	ERR1530 ERR3368	Venttiilikoppa		1	2		200Tdi	•	30.00
X308		Venttiilikoppa		4	2		V8	•	5.00
X135	ERR4628	Venttiilinjousi		3	2		V8	•	2.00
X285		Venttiiliarja, pako+imu		1	2		V8 uudemmat, imu -0.01, pako -0.03	•	45.00

Kunto:  
1 - uutta vastaava  
2 - normaali käytetty  
3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.

No	Osa	Kuvaus	Valmistaja	Kpl	Kunto	Väri	Sopivuus/huom.	Def	H./kpl
X312		Vesipumpun hihnapyörä		2	1		V8	•	5.00
X550	FTC3146	Vetoakseli, etu, O (lyhyt), sisempi + vakionopeusnivel/ulompi		1	2		24/24 uraa, myös ABS-jaruille	•	140.00
X265	STC3049	Vetoakseli, etu, sisempi, O (lyhyt)		1	1		24/32 uraa	•	60.00
F018	FRC3891	Vetoakseli, etu, V (pitkä), sisempi + vakionopeusnivel		1	2		10/23/24 uraa	•	180.00
B092	FTC3270	Vetoakseli, taka, O (lyhyt)		1	1		24 uraa, taottu laippa	•	100.00
B089	FTC3271	Vetoakseli, taka, V (pitkä)		1	1		24 uraa, taottu laippa	•	100.00
X566	90606664 FTC254	Vetoakselin välirengas		1	2		Etuakselille 23-uraiselle vetarille	•	5.00
X263	YWJ101500	Vetokoukun sähkösarja		1	2		99 ->	•	45.00
X131	STC8368 ETC6484	Virranjakajan kansi ja tulpanjohdot		1	2		V8	•	35.00
X502		Virranjakajan runko		2	2		V8 kärjellinen	•	35.00
	NRC3908 QRF100870	Virtalukko ja avain		1	2		-> LA932971	•	50.00
	PRC2057	Äänitorvi		1	2			•	5.00
X306		Öljypohja		2	2		V8	•	5.00
X533	614037	Öljypumpun ratas		1	1		V8 uudet	•	10.00

Kunto:  
 1 - uutta vastaava  
 2 - normaali käytetty  
 3 - huono käytetty

Sopivuudet pyritty tarkastamaan huolellisesti.  
 Virheitä tai puutteita saattaa silti esiintyä.

Hinta per kappale. Keltainen pohja = vaihto.